


Jak se mi neuvěřitelně zlepšila kvalita briket

Když mi můj soused, který také truhlaří, ukazoval své brikety, nevěřil jsem svým očím. Měl je pěkně stlačené, jednu jako druhou. Máme skoro stejné zakázky, někdy pracujeme s masivem, máme dlouhé hobliny, jindy brousíme, odsáváme spíše prach nebo řežeme desky. Je pravda, že je materiál pro briketování míchaný. Proto mi nešlo na rozum, že má stále tak pěkné brikety. Šel jsem se podívat k němu do dílny. A víte, co měl namontováno na lisu? Takovou dlouhou sešroubovanou trubku, říkal tomu tlumič vibrací. Prý se brikety z některých materiálů při protlačování raznicí poškozují vibracemi a toto zařízení udrží briketu delší dobu pod tlakem a ztlumí vibrace. Vibrace pak briketu nepoškodí a její kvalita je vyšší. Objednal jsem si jej v BRIKLISU také, aby mě sousedi nepomluvili, že mám horší brikety než on. Namontoval jsem si jej sám, nic to není a brikety jsou naprosto perfektní.



Cena tlumiče vibrací 4700 Kč
Poštovné 590 Kč

Jak nepřepalovat olej v hydraulice



To byla darda a prý jsem si to zavinil sám. Mám briketovačku z Briklisu 50 kg za hodinu. Získal jsem dobré zakázky, a proto jsem měl hodně hoblin. Nechtěl jsem zastavovat výrobu, ale výkon briketovačky mi nestačil. Tak jsem jí honil, co to šlo. Někdy až 11, 12 hodin denně. Jenže pak se to stalo. Nejdříve mi začal unikat olej z hadic, za pár dní jsem měl pod lisem louži a olej vytékal všude. Lis bouchal a olej zapáchal. Tak jsem se naštvál a zavola jsem servisáky. Jenže oni mi dokázali, že mám přepálený a znečištěný olej. Těsnění byla ztvrdlá, zničená, olej byl tmavý, zkažený, jakoby zkyslý a plný oděrků a nečistot. Prý lis přetěžuji a nestarám se o něj, zaprášená nádrž oleje se nechládila, lis se rychle ohřál až na 70°C a termostat mi jej neustále vypínal. Co jsem měl dělat. Nechal jsem si vyměnit filtry, olej, přetěsnit hydrauliku a zaplatil jsem hromadu peněz. Doporučili mi chladič oleje, který si mohou předvídatí zákazníci objednat již při zakoupení nového lisu, když tuší, že budou mít více pilin na lisování. Chtěl jsem ušetřit, ale moc se mi to nepovedlo.

Cena chladiče oleje jako volitelné příslušenství při objednání lisu
Cena chladiče oleje s montáží u zákazníka

32 600 Kč
36 700 Kč



BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Mobil: +420 777 750 323, +420 381 278 371, stanislav.studenovsky@briklis.cz
Fax +420 381 278 325, info@briklis.cz, www.briklis.cz